ProVisionaire Design and Firmware 主なアップデート内容

V1.2.0

[DME7 V1.20]

改善点

- DSP リソースの使用効率を改善しました。

修正した不具合

- コンパイルに関する軽微な不具合を修正しました。

[MCP1 V5.01]

修正した不具合

- MCP1 からデジタルミキサーをリモート制御するとき、Unit ID と Console ID が異なっていても制御ができてしまうことがある不具合を修正しました。

[ProVisionaire Design V1.2.0]

改善点

- DME7 コンパイラを改善しました。

修正した不具合

- MRX7-D を「From Device」で機器と同期したとき、Parameter Link Group の設定が復元されない不具合を修正しました。
- MRX7-D で”Snapshot”の 「Fade Time」の設定が無効になっている不具合を修正しました。
- アラート情報に記載されている URL が無効になっている不具合を修正しました。
- MCP1 で TF、TF-RACK を複数台追加できない不具合を修正しました。
- MRX7-D の「Dugan Automixer」コンポーネントでの Group Mix Out から音声が出力されないことがある不具合を修正しました。
- MRX7-D の「Room Combiner plus Automixer」コンポーネントで選択した入力「BGM◯」と RoomOut 内の「BGM◯」が一致しない不具合を修正しました。
- MRX7-D の「Parameter Link Group」名称に全角文字が使われているとき、DCP などに Link Group のメインフェーダーやボタンをアサインできない不具合を修正しました。
- その他軽微な不具合を修正しました。

V1.0.1-2

[DME7 V1.03]

改善点

- オーディオ用クロックの波形品位を改善しました。

  ファームウェアアップデートには 15 分程度掛かります。アップデートが完了するまで、本体の電源を切らないでください。

[PC-D Series V1.0.6]

改善点

- 使用部品の変更に対応しました。

  新規部品に対応するため、PC-D/DI シリーズの起動時間が延長されます。

  このバージョンは変更前に生産された製品にも適用可能です。

[ProVisionaire Design V1.0.1]

- 新機能、修正などはありません。

V1.0.1

[ProVisionaire Design V1.0.1]

修正した不具合

- MTX3, MTX5-D, EXi8, Exo8 のエディターでレベルメーターが動かないことがある不具合を修正しました。
- DCP のスイッチに[MTX Source Select]>Input Ch Send ON をアサインし、機器にデータを送信したのち、"from Device"でシンクロナイゼーションを実行すると設定が消えてしまう不具合を修正しました。
- GPI Input ダイアログにおいて、[MTX Level], [MTX Send Level]をアサインしたとき、Lower Limit と Upper Limit が設定できない不具合を修正しました。

[DME7 V1.02]

修正した不具合

- 本体の初期化を実行したとき、“Dante 設定を初期化する” 設定になっているにも関わらず、Dante の設定が初期化されない不具合を修正しました。

V1.0.0

[DME7 V1.01]

修正した不具合

- Notch FBS コンポーネントにおいて、効果がかかりにくい不具合を修正しました。
- 機器に SD カードがセットされていないとき、または指定したファイルが再生されないときのリモートプロトコルコマンドの応答メッセージを修正しました。
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev
- リモートプロトコルコマンド：mtrstart で Matrix Mixer コンポーネントの 151 チャンネル以上のメーターデーターを取得できない不具合を修正しました。
- 以下のリモートプロトコルコマンドで SD カードのルートディレクトリを操作できない不具合を修正しました。
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=play
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=stop
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=next
    - event PROC:AudioPlayerTransport operation=prev
- また、ルートディレクトリを再生中に曲情報を取得するコマンド"event PROC:AudioPlayerGetCurrentSong"の応答メッセージを修正しました。